



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Πειραιάς, 18 / 04 / 2018

Αριθ. Πρωτ: 2224.1-4/ 28032 /2018

Ταχ. Δ/ση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2
Ταχ. Κώδικας : 18510
Τηλέφωνο : 213 1371189
Fax : 213 1371561
E-mail : dan.d@hcg.gr

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ : «Διαβίβαση ενημερωτικού εγγράφου Ακτοφυλακής των Η.Π.Α.»

1. Αποστέλλεται, προς ενημέρωσή σας σε περίπτωση που δεν έχει τεθεί υπόψη σας από άλλη πηγή, το από 20.03.2018 ενημερωτικό έγγραφο της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (U.S.C.G.) που περιήλθε στην Υπηρεσία μας, την 04.04.2018 από την Γραμματεία του Paris MoU, με θέμα: "Check your immersion suit zipper seams".

2. Το εν λόγω έγγραφο εκδόθηκε με αφορμή την αποκάλυψη σοβαρού ελαττώματος στις στολές εμβαπτίσεως πληρώματος κατά τη διάρκεια ελέγχου πλοίου από επιθεωρητές Κράτους-λιμένα της Αμερικάνικης Ακτοφυλακής.

3. Συγκεκριμένα, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι η κόλλα που είχε χρησιμοποιηθεί για να ενώσει το κύριο φερμουάρ με την στολή εμβαπτίσεως έχει αποτύχει στην εφαρμογή της. Συνεπώς, το ελάττωμα που εμφανίστηκε στην συγκεκριμένη θέση της στολής, εμποδίζει την επιτυχή υδατοστεγανότητά της και, ως εκ τούτου, τέτοιες καταστάσεις παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την επιβίωση του πληρώματος στη θάλασσα, όταν αυτό απαιτηθεί.

4. Λόγω του υψηλού ποσοστού αποτυχίας που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την Αμερικάνικη Ακτοφυλακή (35 από τα 40 στολές εμβαπτίσεως ήταν ελαττωματικές), η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (USCG) συνιστά στους διαχειριστές/πλοιοκτήτες των πλοίων να ελέγχουν τις στολές εμβαπτίσεως των πλοίων τους, προκειμένου να προληφθεί η ενδεχόμενη ανασφαλής κατάσταση και να μην διαπιστωθεί το ελάττωμα κατά την διάρκεια περιστατικού έκτακτης ανάγκης. Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι, οποιαδήποτε αλλαγή-αντικατάσταση πραγματοποιηθεί στις στολές εμβαπτίσεως θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγκριθεί από το κράτος σημαίας του πλοίου.

5. Παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας.-

Ο Διευθυντής

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ Κων.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

Το αναφερόμενο στο κείμενο
ενημερωτικό έγγραφο Ακτοφυλακής των Η.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΕΕ)

Ακτή Μιαούλη 65, Πειραιάς 18538, Τ:2104293827, F:2104293831

2. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (ΕΕΕ)

Ακτή Μιαούλη 85, Πειραιάς 18538, Τ:2104291159-65, F:2104291166

3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΠΝΟ)

Ακτή Μιαούλη 47-49, Πειραιάς 18536, Τ:2104292958-9, F:2104293040

4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

Κολοκοτρώνη 102-104, 5^{ος} όροφος, 18535, Πειραιάς, Τ: 2104133743, F: 2104179251,
Email: info@pepen.gr

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΣΕΕΝ)

Ακτή Μιαούλη 7-9, Πειραιάς 18535, Τ:2104220820-2104226156, F:2104220822-2104226155

6. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΕΝΜΑ)

Ακτή Μιαούλη 81, Πειραιάς 18538, Τ:2104526236, F:2104280184

7. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΕΚΦΝ)

Αντωνίου Αμπατιέλου 10, Πειραιάς 18536, Τ:2104293174, F:2104293175

8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Email: committee@greekshipping.org

9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

10. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΛΙΜΕΝΑ (PSCO's) (Μέσω των Υπηρεσιών τους)

II. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)

2. Γρ. κ. Β' Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)

3. Γρ. κ. ΔΚΒ' (υ.τ.α.)

4. Γρ. κ. ΔΚΓ' (υ.τ.α.)

5. Γρ. κ. Β/ΔΚΒ' (υ.τ.α.)

6. ΔΕΠ (υ.τ.ε.)-ΔΚΕΟ(υ.τ.ε.)-ΔΕΔΑΠΛΕ (υ.τ.ε.) [με επισυναπτόμενα]